



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Havstenshult 1:148	
Adress	Violgatan 16	
Postnummer/Ort	565 34 Mullsjö	
Mätdatum	2025-11-12	
Exponeringstid	09.00-11.00	
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-11-22 Egenkontroll utförd 2025-08-18	
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan med suterrängvåning	
Byggnadsår	1979	
Ventilation	FTX	
Blåbetong	-	
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 8 grader	
Genomsnittlig radonhalt i bostaden	100	Bq/m ³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.		

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2025-11-12

FST Husbesiktningar AB