

UPPDRAGSNUMMER
4434328: 1

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2015-01-13

RAPPORTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM
2015-01-13

Jönsson, Lars
Griffelvägen 11
22467 Lund



2421

VIA
Independia Control AB
RAPPORTMOTTAGARE
Jönsson, Lars

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Jönsson, Lars
Griffelvägen 11
22467 Lund

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-10-24 - 2015-01-07. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2015-01-09. De mättes 2015-01-13.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Griffelvägen 11
22467 Lund

Fastighetsbeteckning: Griffeltavlan 9

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1966

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp:

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen: 2

Källare

Vet ej

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Lars Jönsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning
587799	Emils rum
425639	Gillestugan

Rumstyp

Sovrum

Gillestuga

Plan

Bottenplan

Källare

Mätvärde Bq/m³

40 +/- 10

70 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

50

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se