



DANDERYDSSOTARN

Danderydssotarn AB
Enebybergsvägen 2
182 36 Danderyd

BESIKTNINGSPROTOKOLL ELDSTAD

Datum 2023-11-20

Kund

Schultze

Herr Göstas Väg 14
125 30 Älvsjö

Fastighet

Fastighetsbeteckning

SVÄRDSKIFTET 20

Adress

Herr Göstas Väg 14

Beskrivning (Villa, lägenhet, kontor etc.)

Villa

Ägare

Schultze

Postnummer och Ort

125 30 Älvsjö

Besiktning

Besiktning avser

Undersökning

Besiktningsman

Tobias Ljungqvist

Besiktningsdatum

2023-11-20

Besiktning röckanal, avgaskanal, takskydd

Objekt, Placering

Braskamin (Westfire 37 SE) entréplan v-rum

Skorstens typ

Murad

Kanalens storlek

15x15cm

Angränsande kanaler

Finns

Insatstyp

Slang

Insats storlek

110

Läckage till angränsande kanaler i skorsten

Förmärktes ej

Skorstens höjd

8 meter

Över(under)tryck Pascal

24

Läckage till undersökta kanalens angränsande utrymmen

Förmärktes ej

Provningsmetod

Byggvägledning 6, BBR 5:435

Takskyddsanordningar

Utan erinran

Bjälklag besiktningsbart

Nej

Utlåtande

Besiktning avser braskamin med tillhörande röckanal

Eldstad:

Westfire 37 SE braskamin placerad i vardagsrum

Uppställd med ryggen mot murstock

Tilluft via rummet kaminen står i

Skorsten:

Befintlig murad skorsten

Röckanal tätad med slang

Besiktigad utan erinran

Notis: Slangen i skorstenen har liten diameter jämfört med anslutningen på kaminen. Detta kan påverka draget negativt.

Besiktning utförd: Utan erinran

Skorstensfjartekniker

Tobias Ljungqvist

Underskrift

Besöksadress

Enebybergsvägen 2

Organisationsnummer

556396-5002

Telefonnummer

08-755 23 09

E-mail

danderydssotarn@gmail.com

Skattesedel

Godkänd för F-skatt

BankGiro

5744-1164